

Ficha Técnica



ALMACOR

Pinturas

Almaplast mate




Descripción

Es una pintura plástica, de acabado blanco mate, formulado a partir de copolímeros acrílicos, de gran poder cubriente y blancura. Buena relación calidad-precio.

Propiedades Físicas

- Producto al agua
- Buena cubrición y blancura.
- Buena adherencia.
- Resistencia al frote más de 4.000 pasadas.
- Rendimiento: 5-8 m²/L por capa
- Lavable.
- Secado al tacto: 30-60 min. a 20°C y 60% humedad relativa.
- Intervalo de repintado a 20°C de 3 a 4 horas.
- Valor límite de UE para el producto (Cat. A/c): 40 g/l (2010)
- Contenido Max. COVs 39 g/l

Uso recomendado



ALMACOR

Pinturas

De fácil aplicación en interiores de viviendas, naves, aparcamientos, etc. Válido para superficies de yeso, revoco, fibrocemento, cemento, etc. También se puede aplicar en exteriores. Se aconseja aplicar el producto con una temperatura ambiente no inferior a 5° C., entre 10°C y 35°C.

No aplicar con riesgo de lluvias ni a pleno sol.

Modo de aplicación

Se puede aplicar con rodillo, pistola y brocha para retoques o zonas difíciles.


Limpieza de utensilios con agua.

Preparación de la superficie

Limpiar para eliminar grasas, polvillo y granos sueltos. Si se emplean agua y detergentes, aclarar bien y dejar secar la superficie. Dar una primera capa diluida en agua al 10% ó 15% y las restantes capas diluidas en agua al 5% ó 10%.

En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera capa de FIJALATEX para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

Tiempo de secado



ALMACOR

Pinturas

Depende de la ventilación, temperatura ambiente, soporte y de los espesores aplicados por capa y del número de capas. Al tacto 30-60 min. a 20°C y 60% humedad relativa.

Almacenamiento y envasado

El producto debe conservarse en el envase original, perfectamente cerrado, en un lugar seco.

Seguridad e higiene

No corrosiva ni inflamable.

Su aplicación con pistola debe hacerse con ventilación. No respirar o inhalar vapores.

Los derrames o salpicaduras deben limpiarse con un agente apropiado de limpieza y agua. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y acudir al médico.